


SAK: GANGBRU OVER BALMIELVA OVENFOR GEITHOLA

BILDE	
BESKRIVELSE	Brua er i ferd med å falle sammen, rekkverk mangler på ene siden. Brua brukes mye av bl.a. turgåere, men også skoleelever som har en gapahuk på andre siden av elveløpet. Et fall fra den skrøpelige brua og ned i steinene i den tørrlagte Balmielva vil være fatalt.
DATO SAK ÅPNET	2008
ANSVAR FOR UTBEDRING	Statskog SF Fauske
BESKRIVELSE AV TILTAK, KORRESPONDANSE, UTFØRELSE	Statskog SF Fauske kontaktet i 2008. Skal vistnok ha befart brua i 2008. Iflg. Statskog SF vil materialer bli kjørt opp nå i vinter 2010, og brua satt i forsvarlig stand til våren.
AVSLUTTET	Mars 2010